




# 安全生产抽查隐患列表

## 航空学院

隐患房间	隐患描述	隐患图片
航空学院 MA09-420	通风橱下存放大量试剂，且存在标签不明试剂；化学品存放在文件柜中	
	防毒面具未妥善保管	


## 能源与动力学院




隐患房间	隐患描述	隐患图片
能源与动力 学院 MC15-202	危废警示标识不正确，未张贴废液相容表，未放置防渗漏托盘	
	化学品存放不当，存在叠放、固液混放等现象	
能源与动力 学院 MC14-101	配电箱无盖板	

## 自动化学院

隐患房间	隐患描述	隐患图片
自动化学院 JD09-A403	实验室存在饮食现象	
自动化学院 JD09-A420	化学品未按要求及时盘存, 且台账按 要求未及时更新	
自动化学院 JD12-C104	油品和可燃物之间未做有效隔离	

## 机电学院





隐患房间	隐患描述	隐患图片
机电学院 MA04-111	环境杂乱, 实验室存在饮食现象	





机电学院 MA17-604	通风橱内不应放置插线板，且不应放置在油浴锅旁边	
	配制试剂未按要求张贴标签	
	烘箱旁堆放可燃物	

## 材料科学与技术学院

隐患房间	隐患描述	隐患图片
材料科学与 技术学院 JA12-301	配制试剂未按要求张贴标签	
	危废暂存区警示标识缺失	


<p>材料科学与 技术学院 JA12-302</p>	<p>气瓶已过期；气瓶未有效固定</p>	
<p>材料科学与 技术学院 JA12-303</p>	<p>实验台面杂乱；接线板未有效固定；实验期间无人值守；配制试剂未按要求张贴标签</p>	
<p>材料科学与 技术学院 JA12-403</p>	<p>易制毒化学品柜门清单未及时更新</p>	
<p>材料科学与 技术学院 JA12-403</p>	<p>实验台面杂乱；废旧试剂未及时处置</p>	

	<p>杂物堆积，堵塞逃生通道</p>	
	<p>危废未及时处置，危险废物警示标志未及时更新</p>	
<p>材料科学与 技术学院 JD10-B110</p>	<p>自研设备未定期检修</p>	
<p>材料科学与 技术学院 JD10-B112</p>	<p>警示线划分不合理；易燃物未及时清理</p>	


	压力表损坏	
材料科学与 技术学院 JD10-B202	危废沾染物和生活垃圾混放	
	管式炉实验期间无人值守	
材料科学与 技术学院 JD10-B204	危废暂存区未按要求张贴相关标识	




## 民航学院

隐患位置	隐患描述	隐患图片
民航学院 JA12-112	灭火器未定期维保；起重机未办理停用手续	

## 经济与管理学院

隐患位置	隐患描述	隐患图片
经济与管理学院 JD05-102	工业工程智慧工厂实验台无接地措施（有电气线路）、灯具无防护罩；消防管道井内堆放杂物	





## 人文与社会科学学院

隐患位置	隐患描述	隐患图片
人文与社会科学学院 JD07-225	实验室入口台阶未设置警示标志，应急疏散时疏散人员不易查觉；安全出口门外堆放杂物，影响疏散	

## 航天学院

隐患位置	隐患描述	隐患图片
航天学院 JD11-B107	设备未正确张贴警戒线	
航天学院 JD11-B102	实验室存在饮食现象	

## 物理学院


隐患位置	隐患描述	隐患图片
物理学院 JA17-535	鼓风干燥箱把手损坏，且距离窗帘太近	
	实验室危废暂存区划定位置不合理，危废存放位置不当	
物理学院 JA17-560	气瓶阻挡墙内配电箱	
	气瓶状态卡上到期日期与实际不符	



## 将军路校区管理委员会/江北新区国际校区规划与建设办公室

隐患位置	隐患描述	隐患图片
将军路校区 艺术中心	出入口门坎处电线敷设仅用胶带保护，不符合要求	
	舞台边缘未设置明显防坠警示标志	
	舞台后台灭火器摆放无标识（不明显取用），且直接置于地面（建议垫高或置于灭火器箱中）	
	外围疏散通道上堆放杂物，灭火器材箱前堆放杂物	

## 分析测试中心

隐患位置	隐患描述	隐患图片
分析测试中心 JD10-B116	地面接线盖板缺失	

## 无人机研究院

隐患位置	隐患描述
无人机研究院 MD06-106	管制类化学品未严格执行双人双锁要求（一人开双锁）
	气体报警器未插电，不在工作状态
无人机研究院 气瓶间	氧气瓶未固定，氧气报警器安装位置过高，不带声光报警